


礼文町通学路危険箇所一覧

点検通学路：礼文小学校（香深中学校通学区域）

No.	危険箇所(点検箇所)	現況	現況写真	対策案	学校からの要望	令和7年度合同点検結果	協議後の対応
1	香深村字会所前・信号付交差点	多量の積雪時等に歩道部分が雪で通行不能となっている場合がある。		冬季間における定期的な除雪の実施。	児童の安全な通行を確保するため、歩道部分の定期的な除雪・排雪を要望する。	使用していた堆雪場所が使用不可となる為、建設管理部にて堆雪場所の確保を行い、除雪での歩道部分の確保に努める。 また、緊急時で歩道の除雪が登校に間に合わない場合は公務補により歩道の一部を除雪する。	当該箇所の所管を整理し、所属ごとの除雪箇所を確認し、歩道部分を確保するよう業者へ指導する。
2	香深村字津軽町・津軽川側溝	治山工事期間中は車両搬入の関係から一部柵を外して作業をしている。		全方面への転落防止柵の設置。	全方面への転落防止柵の設置を要望する。	礼文町建設課より治山工事業者と協議し、工事終了後に転落防止柵を設置する。	施工中は一時柵を外しており、施工完了後、全方面への転落防止柵を設置。引き続き、注意するよう児童への指導する。
3	香深村字入舟・町道入舟5号線	道路の中央及び、横断するように側溝があるが、コンクリートの破損により繋ぎ目の穴が大きく危険箇所が数か所ある。		道路の補修。	道路の補修等の対応を要望する。	危険箇所の状況を確認し、対応を検討する。	礼文町建設課により、予算状況等を踏まえ対応を検討する。
4	香深村字津軽町・第五臨港道路	第五臨港道路側の停止線及び道路境界線が消えている。		停止線及び道路境界線の引き直し。	停止線等を引き直し、ドライバーにわかりやすく明示することで、意識づけを促し通学路の安全を確保したい。	危険箇所の状況を確認し、対応を検討する。	礼文町産業課により、予算状況等を踏まえ対応を検討する。
5	香深字津軽町・礼文石油前	児童が登校する際、当該箇所が緩やかな右カーブになっており、見通しが悪く道路幅もせまいため危険。		道路上への注意書きなどの表示	すでに看板やカーブミラーは設置されているものの、より運転手に危険箇所と認識してもらうための措置が必要。	危険箇所の状況を確認し、対応を検討する。	建設管理部により、対策案として提示いただいた内容等を踏まえ対応を検討する。




通学路：香深井小学校


No.	危険箇所(点検箇所)	現況	現況写真	対策案	学校からの要望	令和7年度合同点検結果	協議後の対応
1	香深村字香深井・T字路	ゴミステーション等があり見通しが悪く、道幅も狭いため危険である。		ゴミステーションの移設、又は道路拡幅等の実施。	見通しの改善と道路拡幅を要望する。	道路付近の発掘調査を実施しており、拡幅工事については調査終了後に稚内建設管理部礼文出張所で対応予定。	各所属において経過を観察するとともに、学校より児童へ日常及び登下校時の交通安全指導を徹底する。拡幅工事の際に移設の必要がなければ、ゴミステーション等の移設について、各所管による検討及び対応が必要。

通学路：船泊小学校（船中通学区域）




No.	危険箇所(点検箇所)	現況	現況写真	対策案	学校からの要望	令和7年度合同点検結果	協議後の対応
1	船泊村字大備・民宿海幢横坂道	学校の終業後に児童が公園から帰宅する際に利用しており、見通しが悪く危険である。		学校から児童に対する交通安全指導の実施及び看板等の設置。	看板を設置する等、見通しの改善を要望する。	船泊小学校PTAにより看板を設置済み	学校より児童に対するの交通安全指導を徹底するとともに、当該箇所経過を観察する。
2	船泊村字大備・船中前カーブ	雑草等の繁茂により見通しが悪く、危険である。また、冬季間においては排雪により雪山が形成され、対向車や登校中の児童視認が困難であり、危険である。		定期的な除草を実施。高い雪山を作らない除雪方法で除雪を実施。	見通しの悪化を予防する除草の実施及び除雪時の排雪について見通しの確保への配慮を要望する。	危険箇所の状況を確認し、対応を検討する。	礼文町建設課より除草に関して業者へ継続して依頼し対応する。除雪時の排雪についても業者へ指導する。
3	船泊村字大備・船泊物流前三叉路	排雪により雪山が形成され見通しが悪く、危険である。		高い雪山を作らない除雪方法で除雪を実施。	除雪時の排雪について見通しの確保への配慮を要望する。	危険箇所の状況を聞き取りにより確認。	稚内建設管理部礼文出張所より、業者へ除雪方法について指導する。また、令和3年度～令和8年度末にかけて道路改良工事を実施する。
4	船泊村字大備・三叉路手前坂道 (町道大備5号線交差点 ～ 町道大備1号線交差点)	路側帯が非常に狭く、児童の通行時、車両が接近し、接触の恐れがあり危険である。		除草による路側帯の確保。道幅の拡幅や歩道の設置。縦断勾配の緩和や交差点の見通し確保。	下記内容を要望する。 ・除草による路側帯の確保 ・道路の拡幅、歩道の設置 ・縦断勾配の緩和、交差点の改良	危険箇所の状況を確認。	稚内建設管理部により令和3年度～令和8年度末(予定)にかけて道路改良工事を実施予定。
5	船泊村字大備・三叉路手前カーブ	雑草の繁茂により見通しが悪く、危険である。		定期的な除草を実施。	定期的な除草の実施を要望する。	同箇所隣接する道道については改良工事を実施している為、交差点の部分や勾配が変化する予定である。	礼文町建設課より除草に関して業者へ依頼し対応済。稚内建設管理部が行う道道改良工事により勾配及び交差点部分の見通しに関しては現状よりは改善される予定である。
6	船泊村字大備・船小前町道	道路部分がひび割れ、凸凹としており、状況が年々悪化していると考えられる。		道路の補修等対応の実施。	道路の補修等の対応を要望する。	危険箇所の状況を確認し、対応を検討する。	令和7年度に修繕対応済み(次回会議後に一覧より削除)
7	船泊村字大備・船泊物流前三叉路	小川の周辺に柵が設置されているものの、一部柵の設置はなく、児童が小川に転落するおそれがある。		転落防止策の設置	転落防止策等の設置による措置を要望する。	歩道に面している箇所については、建設管理部により柵が設置されているが、当該箇所(民地側)については、普通河川のため建設課が所管のため対応を検討する。	稚内建設管理部及び、礼文町建設課で協議を行い、今後の対応とする。


通学路名	礼文小学校（香深中学校通学区域）
図面名	通学路危険箇所
縮尺	1/2000

	通学路	凡例		公立学校		危険箇所
---	-----	----	---	------	---	------







通学路名	礼文小学校 (香深中学校通学区域)
図面名	通学路危険箇所
縮尺	1/500

 通学路	凡例	 公立学校	 危険箇所
---	----	--	--







通学路名	礼文小学校（香深中学校通学区域：津軽町）
図面名	通学路危険箇所
縮尺	1/500

	通学路		公立学校		危険箇所
---	-----	---	------	---	------



通学路名	香深井小学校
図面名	通学路危険箇所
縮尺	1/2000

凡例					
	通学路		公立学校		危険箇所



通学路名	船泊小学校（船泊中学校通学区域）
図面名	通学路危険箇所
縮尺	1/2300

凡 例

—— 通学路

■ 公立学校

○ 危険箇所

